

**CABINA DI REGIA TECNICA SSL**  
Piazza Assunta n. 19 - 73025 Matrano (LE)

**GAL ISOLA SALENTO**



**REGIONE PUGLIA**



## REGIONE PUGLIA

PSR 2014/2020 – SOTTOMISURA 19.2 – PAL GAL ISOLA SALENTO  
“SALENTO DI MEZZO PAESAGGIO ANALOGICO”

## AZIONE 19.2.4 – PAESAGGIO ANALOGICO NARRANTE

INTERVENTO 19.2.4.2 – GAMING DEL SALENTO DI MEZZO  
REGIA DIRETTA DEL GAL ISOLA SALENTO

## THESEUS

PARCO RURALE DEL LABIRINTO IN PIETRA A SECCO  
INFRASTRUTTURA LUDICO-RICREATIVA DI FRUIZIONE PUBBLICA

## PROGETTO ESECUTIVO

PROG.  
2023/PA/02

# 01CRI

Nome file: 2023/PA/02/ESE/01CRI.doc

## CENSIMENTO E RISOLUZIONE INTERFERENZE

PROGETTO (art. 24 DLgs 50/2016):  
Ing. Tommaso Laudadio



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**  
Ing. Tommaso Laudadio

**IL PRESIDENTE**  
Sig. Cosimo MARROCCO



Revisione

Data

Oggetto

3A

01/05/2023

Emissione Esecutiva

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**“THESEUS - PARCO RURALE DEL LABIRINTO IN PIETRA A SECCO”**  
**INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA LUDICO RICREATIVA DI**  
**FRUIZIONE PUBBLICA**

**INDICE**

1	CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE .....	3
2	INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE .....	3

## **1 CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE**

Il presente paragrafo è redatto, ai sensi dell'art. 26 c.1, lett. l) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per l'individuazione delle interferenze e la risoluzione delle stesse, nell'ambito del progetto definitivo degli interventi di realizzazione del "THESEUS - Parco rurale del labirinto in pietra a secco"

## **2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE**

Dalla puntuale del contesto non risultano interferenze riscontrabili in sede di esecuzione delle opere relative alla presenza di sottoservizi relativi alle forniture di energia elettrica, acqua potabile, fognatura, rete di telecomunicazioni, eventuali cavità ipogee, ovvero strade etc.

Nel dettaglio e con riferimento al caso in specie, si segnala la assenza di sottoservizi relativi alle forniture di fognatura, rete di telecomunicazioni, reti di energia elettrica ed acqua potabile. Non risulta evidenziata allo stato la presenza di cavità ipogee accertate.

*Martano li, 01/05/2023*

Il RUP Ing. Tommaso Laudadio  
Direttore GAL Isola Salento  
tel 0836.1956311 - fax 0836.1955360  
Info@isolasalento.org - www.isolasalento.org